

記者発表文

H 2 3 . 2 . 2 2

県政記者クラブ会員 各位

日本照射サービス株式会社
代表取締役社長 小池 公司

火災の発生ならびに鎮火について


当センターにおいて発生した火災について、下記の通りご連絡いたします。

記

1. 事故発生場所
茨城県那珂郡東海村石神外宿（いしがみとじゅく）2600番地
日本照射サービス株式会社 東海センター
2. 発災施設名
電子線照射施設 照射室（管理区域内）
3. 発生日時
平成23年2月21日（月）22時30分
4. 事故の様態
火災
5. 現時点で考えられる原因
コンベア上の照射品の位置がずれて温度計に引っかかり、照射品を載せたトレイが停止した。このためコンベア上の照射品が過剰に照射され、火災が発生した。
6. 負傷者、被ばく者の有無、状況
負傷者なし、被ばく者なし
7. 周辺環境への影響
電子線加速器のため施設外への放射性物質の漏洩なし
8. 措置の状況
22:30 火災発生。モニターで火災を確認し、加速器を手動停止した。
22:37 消防本部（119番）へ通報終了
22:40 照射室内確認。火は消えていた。
22:40 消防本部到着
22:40 エリアモニタ0.08 $\mu\text{Sv/hr}$ （異常なし）
23:20 消防本部にて鎮火確認
（燃焼範囲：約0.6 m^2 ）
照射室遮蔽壁に異常のないことを確認



日本照射サービス株式会社 東海センター
連絡先 電話：029-270-5111
FAX：029-270-4581

以上




日本照射サービス株式会社 東海センター 案内図


〒319-1101 茨城県那珂郡東海村石神外宿2600



主要な施設の位置図




発災場所



発災場所

日本照射サービス(株)東海センター1階平面



照射室内図（電子線照射施設1F）

燃烧面積：約 0.6m²